

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«03» ноября 2021 г.
учётный № проверки 60210061000201315111



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Псковской области

180019, г. Псков, ул. Инженерная, д. 92, тел. (8112) 79-44-14, факс (8112) 79-44-09, emercom@60.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

180019, г. Псков, ул. Инженерная, д. 94, тел. (8112) 79-49-80, факс (8112) 79-49-80, und.@60.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Псковскому и Гдовскому районам

180019, г. Псков, ул. Инженерная, д. 94, тел. (8112) 79-49-74, факс (8112) 79-49-74

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 198/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ГДОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ
И ИНВАЛИДОВ"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки от 03.11.2021 № 198, учётный
№ проверки 60210061000201315203

в период с «15» ноября 2021 г. по «25» ноября 2021 г.

Полозовым Игорем Владимировичем – начальником отдела надзорной деятельности и

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области:

Истратовым Дмитрием Алексеевичем – дознавателем отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области.

органа государственного пожарного надзора)

проведена

плановая выездная проверка.
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Мошеникова Нина

Горюнова — директор ГБУСО "Гдовский дом-интернат для престарелых и инвалидов",
 адресу: Псковская обл., Гдовский район, г. Гдов, ул. Белоцерковец, д. 33 А
 (должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности		
Здание объекта защиты				
1	Система пожарной сигнализации, установленная в здании ГБУСО «Гдовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – объект защиты), не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ст. 6, ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ).	25.05.2022	
2	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, установленная на первом этаже, находится в неработоспособном состоянии.	ст. 6, 84 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 3 таблица 2 раздела 7 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 3.13130.2009); п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 № 1479 «О противопожарном режиме» (далее – ППР РФ).	25.05.2022	
3	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, установленная в подвале, находится в неработоспособном состоянии.	ст. 6, 84 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 3 таблица 2 раздела 7 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее –	25.05.2022	

	В коридорах на третьем этаже настенные речевые оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией расположены таким образом, что расстояние от потолка до верхней части оповещателей составляет менее 150 мм (оповещатели в коридорах расположены вплотную к потолку).	СП 3.13130.2009); п. 54 ППР в РФ. ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.4 СП 3.1313.2009.	25.05.2022	
5	В коридорах на втором этаже настенные речевые оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией расположены таким образом, что расстояние от потолка до верхней части оповещателей составляет менее 150 мм (оповещатели в коридорах расположены вплотную к потолку).	ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.4 СП 3.1313.2009.	25.05.2022	
6	В коридорах на первом этаже настенные речевые оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией расположены таким образом, что расстояние от потолка до верхней части оповещателей составляет менее 150 мм (оповещатели в коридорах расположены вплотную к потолку).	ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.4 СП 3.1313.2009.	25.05.2022	
7	В коридорах подвального этажа настенные речевые оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией расположены таким образом, что расстояние от потолка до верхней части оповещателей составляет менее 150 мм (оповещатели в коридорах расположены вплотную к потолку).	ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.4 СП 3.1313.2009.	25.05.2022	
8	В правом крыле здания на первом этаже дверь, ведущая на лестничную клетку, не оборудована приспособлениями для самозакрывания	п. 24 ППР в РФ.	25.05.2022	

	(доводчиками) и уплотнителями в притворах.			
9	В левом крыле здания на первом этаже дверь, ведущая на лестничную клетку, не оборудована приспособлениями для самозакрывания (доводчиками) и уплотнителями в притворах.	п. 24 ППР в РФ.	25.05.2022	
10	В правом крыле здания на втором этаже дверь, ведущая на лестничную клетку, не оборудована приспособлениями для самозакрывания (доводчиками) и уплотнителями в притворах.	п. 24 ППР в РФ.	25.05.2022	
11	В левом крыле здания на втором этаже дверь, ведущая на лестничную клетку, не оборудована приспособлениями для самозакрывания (доводчиками) и уплотнителями в притворах.	п. 24 ППР в РФ.	25.05.2022	
12	В правом крыле здания на третьем этаже дверь, ведущая на лестничную клетку, не оборудована приспособлениями для самозакрывания (доводчиками) и уплотнителями в притворах.	п. 24 ППР в РФ.	25.05.2022	
13	В левом крыле здания на третьем этаже дверь, ведущая на лестничную клетку, не оборудована приспособлениями для самозакрывания (доводчиками) и уплотнителями в притворах.	п. 24 ППР в РФ.	25.05.2022	
14	На втором этаже эвакуационные двери, ведущие из комнаты отдыха, не оборудованы приспособлениями для самозакрывания (доводчиками) и уплотнителями в притворах.	п. 24 ППР в РФ.	25.05.2022	
15	На втором этаже на пути эвакуации возле эвакуационного выхода, ведущего на центральную лестничную клетку, допускается размещение	п.п. «б» п. 27 ППР в РФ.	25.05.2022	

	предметов мебели и оборудования (шкаф, кулер, холодильник), препятствующих безопасной эвакуации.			
16	На третьем этаже на пути эвакуации возле эвакуационного выхода в правом крыле здания допускается размещение предметов мебели и оборудования (кресло, кулер), препятствующих безопасной эвакуации.	пп. «б» п. 27 ППР в РФ.	25.05.2022	
17	Высота ограждения (парапета) кровли менее 0,6 м (составляет 0,5 м).	ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 7.16 СП 4.13130.2013; приложение Г (обязательное) ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»; п. 8.11 СНиП 21-01-97 «Строительные нормы и правила Российской Федерации. Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее – СНиП 21-01-97); ГОСТ 25772 «Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия»; раздел 8 к проектной документации на объект защиты, разработанной ООО «ВЕЛИНВЕСТСТРОЙ» 017-10-ПБ.	25.05.2022	
18	Пищеблок не отделен от здания объекта защиты противопожарными стенами 2-го типа (или перегородками 1-го типа).	ст. 6, ст. 59 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 5.2.4 свода правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее – СП 4.13130.2013); п. 5.2.2.3 свода правил СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее – СП 4.13130.2009).	25.05.2022	

	Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности помещения кладовой продуктов № 1 в пищеблоке. Если категория помещения выше чем В-4, то необходимо отделить указанное помещение от остальных помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и соответствующим заполнением проемов.	ст. 6, ст. 27, ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013.	25.05.2022	
20	Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности помещения кладовой продуктов № 2 в пищеблоке. Если категория помещения выше чем В-4, то необходимо отделить указанное помещение от остальных помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и соответствующим заполнением проемов.	ст. 6, ст. 27, ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013.	25.05.2022	
21	Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности помещения прачечной в подвале. Если категория помещения выше чем В-4, то необходимо отделить указанное помещение от остальных помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и соответствующим заполнением проемов.	ст. 6, ст. 27, ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013.	25.05.2022	
22	Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности помещения гладильной в подвале. Если категория помещения выше чем В-4, то необходимо отделить указанное помещение от остальных помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и	ст. 6, ст. 27, ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013.	25.05.2022	

	соответствующим заполнением проемов.			
23	Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности помещения архива в подвале. Если категория помещения выше чем В-4, то такое помещение необходимо отделить указанное помещение от остальных помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и соответствующим заполнением проемов.	ст. 6, ст. 27, ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2, п. 5.2.6 свода правил СП 4.13130.2013.	25.05.2022	
24	Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности помещения склада мягкого инвентаря в подвале. Если категория помещения выше чем В-4, то необходимо отделить указанное помещение от остальных помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и соответствующим заполнением проемов.	ст. 6, ст. 27, ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013.	25.05.2022	
25	Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности помещения, расположенного в левом крыле подвала. Если категория помещения выше чем В-4, то необходимо отделить указанное помещение от остальных помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и соответствующим заполнением проемов.	ст. 6, ст. 27, ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013.	25.05.2022	
26	В помещении, расположенном в подвале в конце коридора возле эвакуационного выхода, допускается хранение оборудования, мебели и других предметов.	ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ; п.п. «б» п. 16 ППР в РФ.	25.05.2022	
27	В подвале не проведены работы по заделке негорючими	ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 15 ППР в РФ.	25.05.2022	

	материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.			
28	Минимальный расход воды на пожаротушение системы внутреннего противопожарного водоснабжения на третьем этаже здания не соответствует значению, обеспечивающему достижение целей пожаротушения (согласно протоколу испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу от 04.10.2021, проведенного специалистом ВДПО Дариным В.И.). ✓	ст. 6, 88 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 3 таблицы 7.1 свода правил СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 10.13130.2020); таблица 1 свода правил 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 10.13130.2009); раздел 8 к проектной документации на объект защиты, разработанной ООО «ВЕЛИНВЕСТСТРОЙ» 017-10-ПБ.	25.05.2022	
29	В подвальном этаже тамбур-шлюз, расположенный перед лифтом, не оборудован системой подпора воздуха при пожаре.	ст. 6, ч. 20 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 7.26 СНиП 21-01-97.	25.11.2022	
30	При выходе из подвальных помещений в лестничную клетку тамбур-шлюз не оборудован системой подпора воздуха при пожаре. ✓	ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.18 СП 4.13130.2013; п. 7.23* СНиП 21-01-97; раздел 8 к проектной документации на объект защиты, разработанной ООО «ВЕЛИНВЕСТСТРОЙ» 017-10-ПБ.	25.11.2022	
31	Пожаробезопасная зона, располагающаяся в осях 2-3, не оборудована системой подпора воздуха при пожаре. ✓	ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 9.2 свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020); п. 5.2.29 свода правил 59.13330.2012	25.11.2022	

		«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (далее – СП 59.13330.2012); п. 3.50 СНиП 35-01-2001 «Строительные нормы и правила Российской Федерации. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (далее – СНиП 35-01-2001).		
32	Пожаробезопасная зона, располагающаяся в осях В-Г, не оборудована системой подпора воздуха при пожаре.	ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 9.2 СП 1.13130.2020; п. 5.2.29 СП 59.13330.2012); п. 3.50 СНиП 35-01-2001.	25.11.2022	
33	Пожаробезопасная зона, располагающаяся в осях 3-4, не оборудована системой подпора воздуха при пожаре.	ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 9.2 СП 1.13130.2020; п. 5.2.29 СП 59.13330.2012); п. 3.50 СНиП 35-01-2001.	25.11.2022	
34	Пожаробезопасная зона, располагающаяся в осях Б-В, не оборудована системой подпора воздуха при пожаре.	ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 9.2 СП 1.13130.2020; п. 5.2.29 СП 59.13330.2012); п. 3.50 СНиП 35-01-2001.	25.11.2022	
35	Объект защиты с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения дополнительно не оборудован (оснащен) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование соответствующих работников организации о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым.	ч. 4 ст. 4, ст. ст. 6, ч. 12 ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ.	25.05.2022	
36	На объекте защиты руководителем учреждения не проводится проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной	п. 42 ППР в РФ.	25.05.2022	

	сигнализации, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.			
37	На объекте защиты не осуществляется хранение технической документации на системы противопожарной защиты (система дымоудаления).	п. 54 ППР в РФ.	25.05.2022	
38	Представленная декларация пожарной безопасности на объект защиты не соответствует требованиям Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 16.03.2020 № 171.	ст. 6, ст. 64 Федерального закона № 123-ФЗ; приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности».	25.05.2022	
Территория, прилегающая к объекту защиты				
39	К объекту защиты не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон. Не организован проезд вокруг объекта защиты, что не обеспечивает возможность проезда пожарной техники по всему периметру.	ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ; п.п. «в» п. 8.1 СП 4.13130.2013; раздел 8 к проектной документации на объект защиты, разработанной ООО «ВЕЛИНВЕСТСТРОЙ» 017-10-ПБ.	25.05.2022	
40	Ширина проезда для пожарной техники, примыкающего к объекту защиты со стороны улицы Прохорчука, не соответствует требуемому (составляет 3,17 м).	ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 8.6 СП 4.13130.2013; раздел 8 к проектной документации на объект защиты, разработанной ООО «ВЕЛИНВЕСТСТРОЙ» 017-10-ПБ.	25.11.2022	
41	Минимальное противопожарное расстояние	ст. 6, ст. 69 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.3 и таблица 1	25.05.2022	

	между зданием объекта защиты и строением бани на земельном участке с кадастровым номером 60:03:0010110:46 менее требуемого (составляет 6,04 м).	СП 4.13130.2013; раздел 8 к проектной документации на объект защиты, разработанной ООО «ВЕЛИНВЕСТСТРОЙ» 017-10-ПБ.		
42	Минимальное противопожарное расстояние между зданием объекта защиты и строением дровяника на земельном участке с кадастровым номером 60:03:0010110:45 менее требуемого (составляет 4,5 м).	ст. 6, ст. 69 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.3 и таблица 1 СП 4.13130.2013; раздел 8 к проектной документации на объект защиты, разработанной ООО «ВЕЛИНВЕСТСТРОЙ» 017-10-ПБ.	25.11.2022	
43	На здании объекта защиты отсутствует обозначение направления движения к источнику наружного противопожарного водоснабжения, с указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения.	ст. 6, ст. 62 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 48 ППР в РФ; прил. К табл. К.1 ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.	25.05.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГБУСО «Гдовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Мошникова Н.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Начальник ОНД и ПР по Псковскому и Гдовскому районам
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской
области Полозов И.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)

(подпись)

Дознаватель ОНД и ПР по Псковскому и Гдовскому районам УНД и
ПР Главного управления МЧС России по Псковской области
Истратов Дмитрий Алексеевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

(подпись)